

Veiligheidsvoorschriften

Molymet Belgium



09 254 06 66



Evacuatiealarm

- informeer derden (contractoren, bezoekers);
- evacueer **weg van het gevaar** (brand, rook, gas, ...), indien mogelijk loodrecht op de windrichting, naar de dichtstbijzijnde evacuatieplaats;
- evacueer naar **binnen**;
- **meld u op de evacuatieplaats aan met behulp van uw toegangsbadge aan de badgelezer;**
- **sluit ramen, deuren** en poorten op de evacuatieplaats;
- elke **1^{ste} donderdag van de maand** (om 12u00) wordt het evacuatiealarm **getest** (er is dan geen actie vereist).



- individueel **aanmelden** en individueel **afmelden** aan de receptie **verplicht**.



- uitvoeren van **werken** is **verboden zonder** voorafgaande **toestemming** van Molymet. uitvoeren van **werken** is **verboden zonder** geldige **werkvergunning**.



- voor het betreden van een afdeling: verplicht **aanmelden** bij de **ploegoverste**.



- **afval** moet opgeruimd en correct **gesorteerd** worden.



- de **vrachtwagenbestuurder** is verplicht om plaats te nemen op **veilige afstand** van laad-/losactiviteiten (cabine, naast laadmeester, ...). **rondwandelen** op het terrein is **verboden**.



- **vrachtwagenchauffeurs** moeten hun **lading verplicht stuwen** volgens het bijgevoegd laadplan.

Ik bevestig bovenstaande informatie gelezen en begrepen te hebben én deze correct na te leven;

Het niet naleven van bovenstaande voorschriften kan leiden tot verwijdering van het bedrijfsterrein van Molymet Belgium nv.

Familienaam: Voornaam:

Firma: Datum: / / Handtekening:

Noodplan

- E2, 3, 5, 6 Productieafdeling roostoven
- E7, 8, 9 Productieafdeling FeMo
- E14 Productieafdeling zwavelzuur
- E18, 19 Stockage
- E20 Slakkenbreker
- E20b Jig
- H1-H6 Opslag
- E29 Opslag
- E30, 31 Waterbehandeling/effluent
- E32 Koelwatercircuit
- E33 Sociaal gebouw (refter, kleedruimten, toilet)
- E40 PurOx
- G1 Administratief gebouw (burelen)
- G3 Centraal magazijn
- G4 Ijzermagazijn
- G5 Werkhuis/burelen onderhoud
- G6 Labo
- G23, 24 Staalname
- G31-35, 39 Opslag
- G42, 43 Opslag
- AWA Afvalwaterzuivering
- CP Containerpark



- Nooddouche
- EHBO
- Vluchtmaskers
- Rookzone
- Toilet
- Parking
- AED-toestel
- Windturbine
- Fietsenstalling

Toegangswegen:

1. Toegang 'portier'
2. Toegang 'draaitrommel'
3. Toegang 'schuifpoort'

Evacuatieplaatsen:

- Evac 1:** Refter administratief gebouw (G1)
- Evac 2:** PurOx afdeling (E40)



EVAC 1: Evacuatieplaats refter administratief gebouw (G1)

- Deze evacuatieplaats is enkel toegankelijk op werkdagen van 07u30-17u00;
- Buiten deze uren dient u zich naar de evacuatieplaats in de afdeling PurOx te begeven of indien dit niet mogelijk is, dient u zich telefonisch aan te melden bij de zwavelzuuroperator (09/254 06 26 - 0498/90 51 57).



EVAC 2: Evacuatieplaats PurOx afdeling (E40)

- 24u/24u, 7d/7d toegankelijk.